


関係写真(1)

調査項目		調査結果	
		□要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	全景	
	番 号		
	特記事項		

調査項目		調査結果	
		□要是正 ■その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	②屋内運動場 トップライト	
	番 号		
	特記事項		

調査項目		調査結果	
		□要是正 ■その他	
 	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	①教室棟 屋根	
	番 号		
	特記事項	折板屋根全体に発錆。	

(注意)

① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。

「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。

② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。

④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真(2)

調査項目		調査結果	
3-(5) 排水溝の劣化		■要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	①教室棟 屋根 受水槽置場	
	番 号	1	
	特記事項	アスファルト防水に藻が繁殖。	

調査項目		調査結果	
		□要是正 ■その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	②⑥管理特別教室棟 屋根	
	番 号		
	特記事項	折板屋根が部分的に発錆。	
		渡り廊下屋根は比較的良好。	

調査項目		調査結果	
3-(7) 屋根の劣化		■要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	③屋内運動場(上)④⑥管理特別教室棟(下)	
	番 号	5	
	特記事項	屋内運動場への接続部分2階で雨漏り。	

(注意)

① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。

「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。

② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。

④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真(3)

調査項目	調査結果	
3-(7) 屋根の劣化	■要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校
	部 位	㉓屋内運動場 屋根
	番 号	3
	特記事項	雪止め金物に発錆。
		折板屋根には発錆無し。
棟包み板金から雨漏り。		

調査項目	調査結果	
	□要是正 ■その他	
	件 名	中野市立中野小学校
	部 位	㉔管理特別教室棟(左) ㉕教室棟(右)
	番 号	
	特記事項	折板屋根が部分的に発錆。
		板金笠木に発錆。

調査項目	調査結果	
3-(7) 屋根の劣化	■要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校
	部 位	㉖特別教室棟
	番 号	4
	特記事項	アスファルトシングル葺きが劣化し、飛散している。
		折板屋根が発錆。
煙突廻りから漏水の可能性。		

(注意)

① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。

「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。

② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。

④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真(4)

調査項目	調査結果		
3-(7) 屋根の劣化	■要是正 □その他		
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	①教室棟 北面外壁	
	番 号	5	
	特記事項	コンテナ室の屋根笠木廻り 外壁変色。	
		コンテナ室Exp. j廻り雨漏り。	

調査項目	調査結果		
	□要是正 ■その他		
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	⑦特別教室棟 西面外壁	
	番 号		
	特記事項	サッシ水切り、笠木廻りの 外壁変色。	

調査項目	調査結果		
	□要是正 □その他		
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	②⑦渡り廊下 西面	
	番 号		
	特記事項		

- (注意)
- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- 「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真(5)

調査項目	調査結果	
	☐ 要是正 ☒ その他	
	件 名	中野市立中野小学校
	部 位	㉓教室棟 西面外壁
	番 号	
	特記事項	サッシ水切り、笠木廻りの外壁変色。

調査項目	調査結果	
	☐ 要是正 ☐ その他	
	件 名	中野市立中野小学校
	部 位	㉓教室棟 南面外壁
	番 号	
	特記事項	

調査項目	調査結果	
	☐ 要是正 ☐ その他	
	件 名	中野市立中野小学校
	部 位	㉔管理特別教室棟 東面
	番 号	
	特記事項	

(注意)

① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。

「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。

② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。

④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真(6)

調査項目	調査結果		
	□要是正 ■その他		
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	㉓屋内運動場 北面	
	番 号		
	特記事項	笠木廻りの外壁変色。	

調査項目	調査結果		
	□要是正 ■その他		
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	㉗特別教室棟 南面	
	番 号		
	特記事項	笠木廻りの外壁変色。	

調査項目	調査結果		
2-(16) はめ殺し窓のガラスの固定状況	□要是正 ■その他		
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	㉚教室棟 北面外壁	
	番 号	10	
	特記事項	外壁腰壁部変色。	
		ガラスブロックの落下危険性	
判定調査の実施。			

(注意)

① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。

「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。

② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。

④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真(7)

調査項目		調査結果	
		□要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	㊹教室棟 屋外階段	
	番 号		
	特記事項	金属製手摺に発錆。	

調査項目		調査結果	
		□要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	㊹教室棟 バルコニー	
	番 号		
	特記事項		

調査項目		調査結果	
4-(10) 鉄筋コンクリート造の壁の劣化		■要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	㊷特別教室棟 1階廊下	
	番 号	6	
	特記事項	腰壁のひび割れから漏水。	

(注意)

① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。

「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。

② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。

④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真(8)

調査項目	調査結果		
4-(10) 鉄筋コンクリート造の壁の劣化	■要是正 □その他		
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	⑦特別教室棟 1階廊下	
	番 号	6	
	特記事項	腰壁のひび割れから漏水。	

調査項目	調査結果		
4-(10) 鉄筋コンクリート造の壁の劣化	■要是正 □その他		
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	⑦特別教室棟 2階廊下	
	番 号	6	
	特記事項	腰壁のひび割れから漏水。	

調査項目	調査結果		
3-(7) 屋根の劣化（煙突廻り）	■要是正 □その他		
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	⑦特別教室棟 2階廊下	
	番 号	3	
	特記事項	天井雨漏り跡。	

- (注意)
- ① この書類は、調査の結果「要是止」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- 「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真(9)

調査項目		調査結果	
3-(7)屋根の劣化 (Exp. j廻り)		☒ 要是正 ☐ その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	①教室棟 1階	
	番 号	5	
	特記事項	Exp. j廻り雨漏り。	

調査項目		調査結果	
		☐ 要是正 ☒ その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	⑦特別教室棟 1階水呑場	
	番 号		
	特記事項	天井に染み跡。	
		配管等からの漏水の可能性が	
高い。			


調査項目		調査結果	
		☐ 要是正 ☐ その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	①教室棟 便所	
	番 号		
	特記事項		

(注意)

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- ② 「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ④ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
- ⑤ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑥ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真(10)

調査項目		調査結果	
3-(7) 屋根の劣化		☒ 要是正 ☐ その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	①教室棟 オイルサービスタンク室	
	番 号	7	
	特記事項	雨漏り。	

調査項目		調査結果	
		☐ 要是正 ☐ その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	①教室棟 給水ポンプ	
	番 号		
	特記事項		

調査項目		調査結果	
		☐ 要是正 ☐ その他	
	件 名	中野市立中野小学校	
	部 位	①教室棟 消火ポンプ	
	番 号		
	特記事項		

(注意)

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- 「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真(11)

調査項目	調査結果	
2-(5) 延焼の恐れのある部分の防火対策、4-(26) 防火設備	■要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校
	部 位	①教室棟→⑭図工室 接続部
	番 号	8
	特記事項	開放の渡り廊下で接続されていたが、渡り廊下の外壁を閉塞している。 Exp. jの設置が無いので、地震時ガラスブロックが倒れる可能性が高い。

調査項目	調査結果	
2-(5) 延焼の恐れのある部分の防火対策、4-(26) 防火設備	■要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校
	部 位	①教室棟→⑭図工室 接続部
	番 号	8
	特記事項	開放の渡り廊下で接続されていたが、渡り廊下の外壁を閉塞している。 ガラスブロックの落下危険性判定調査の実施。

調査項目	調査結果	
	□要是正 ■その他	
	件 名	中野市立中野小学校
	部 位	⑳管理特別教室棟 廊下
	番 号	
	特記事項	ガラスブロックの落下危険性判定調査の実施。

(注意)

① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。

「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。

② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。

③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。

④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

関係写真(12)

調査項目	調査結果	
3-(7) 屋根の劣化（棟包み廻り）	■要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校
	部 位	㊸屋内運動場
	番 号	3
	特記事項	棟部分から雨漏り。
		照明器具は水銀灯のまま。
照明器具、バスケットゴールの落下対策は実施済み。		

調査項目	調査結果	
4-(11) 耐火構造の壁	■要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校
	部 位	㊸屋内運動場 1階ピロティ
	番 号	9
	特記事項	ネットフェンス外側に外壁を設置し、倉庫として利用。
		屋内的用途に供する。

調査項目	調査結果	
3-(5) 排水溝の劣化、4-(19) 鉄筋コンクリート造床躯体の劣化	■要是正 □その他	
	件 名	中野市立中野小学校
	部 位	①普通教室棟 受水槽置場軒天
	番 号	1
	特記事項	漏水の跡。
		鉄筋露出。

- (注意)
- ① この書類は、調査の結果「要是止」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
- 「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。