

## 対策箇所一覧表

### 【中野小学校】

■は令和5年度追加箇所

令和5年11月末現在

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
4	4	(一)中野小布施線	吉田交差点 ～新町交差点	歩道が無く、交通量も多い	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置事業進捗中 R5外側線実施済	県	継続中		H28,R3
108	7	市道中野2号線	三好町	歩車道の分離がされていない区間がある	歩道設置	歩道設置予定(R6.3月完了予定)	市	継続中	H30.6月追加	H30,R3
167	10	市道中野7号線	松川駅西踏切	対向車がきた時、よけ方が難しい	路面標示	R6路面標示工事実施予定	市	継続中	R4.6月追加	
173	11	市道中野26号線	松川歩道橋	階段部分破損、足底が引っかかる部分がないため降雪時滑る	階段修繕	R5～調査・設計 R6工事予定	市	継続中	R5.6月追加	R5

### 【日野小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
8	3	(主)須坂中野線	更科	歩道が無く、路側帯が狭い	歩道設置	一部歩道設置予定 R4設計、R5工事実施 R5外側線実施済	県	継続中		H28,R3
138	7	市道日野5号線	新野神社横のT字路	車道が狭く、カーブで見通し悪い	カーブミラー設置	カーブミラー設置(地元区へ)、路面標示、停止線実施(R5完了)	市	継続中		R3
168	8	市道月宮院線、市道日野3号線	高遠生活改善研修センター前道路脇の水路	道端が狭く、見通しが悪い 水路に柵がない	柵の設置	月宮院線：R6柵設置予定 日野3号線：R5水路改修工事完了	市	継続中	R4.6月追加	

### 【延徳小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
9	1	(一)中野小布施線	延徳橋～延徳小学校	幅員が狭く、交通量も多い	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置工事中 R5延徳橋工事完了 R5外側線実施済	県	継続中		H28,R3
74	4	市道延徳4号線、市道北大熊10号線	延徳小学校東側	歩道が無く、カーブのため、車両が分かりにくい	看板設置・路面標示	R6看板・路面標示予定	市	継続中		H24,R3
75	5	(一)中野小布施線	桜沢	歩道が無く、カーブのため、車両が分かりにくい	道路改良・歩道設置	R5外側線実施済 R6道路改良・歩道設置計画予定	県	継続中		R5対策済から戻し
139	6	(一)中野小布施線	三ツ和1521-2	きついカーブのため、見通し悪く向かいからの車が見えない	道路改良・歩道設置	R3路面標示実施済、道路改良・歩道設置計画中、R5外側線実施済	県	継続中		R3
169	11	市道大熊23号線	きのこ工場前道路	大型トラックが頻繁に通行している 歩行者待避場所ない 踏切手前降雨時水たまりで歩きできない	凸凹修繕	R5舗装修繕工事完了予定	市	継続中	R4.6月追加	
182	12	市道新保安源寺線、市道新保中央線	市道新保安源寺線、市道新保中央線交差点	ローソン側から来る車は、横断歩道を渡る児童が植木で見えづらい。 神社方面から来る児童も、左右に建物があり車が見づらい。ローソン側がカーブしており、車が急に現れるように感じる。	走行車への注意喚起	R6以降路面標示予定	市	継続中	R5.9月追加	R5

## 対策箇所一覧表

### 【平野小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
12	1	(主)中野豊野線	江部交差点～踏切付近	歩道が狭く、交通量が多い	道路改良	一部道路改良歩道設置予定 一部路面標示実施、R5外側線実施済、通学指導	県	継続中		H28
13	2	市道岩船中央線	岩船	横断が危険	看板設置等	看板設置等(市)、(警察済)、通学指導	警察・市	継続中		H28,R3
79	13	市道岩船中央線号ほか	岩船(西友付近)	横断歩道はあるが、交通量が多く、信号がない	信号の設置	赤カラー舗装検討(市対応)(応急)、(警察済)、通学指導	警察	継続中		
81	15	市道吉田23号線	吉田	歩道が無く、水路が急流	外側線の設置、水路のふた設置	R4～水路改修、R6～道路拡幅予定、外側線工事予定	市	継続中	R5.6月修正	H24,R3,R5
82	16	市道吉田35号線	吉田	登校時、交通量が多い(吉田23号線との交差点)	看板増、外側線リニューアル	外側線工事予定、看板設置予定	市	継続中	R5.6月修正	H24,R3
83	17	市道片塩牛出線ほか	片塩(I&E付近)	交通量が多い	スクールゾーンの設置	(仮)スクールゾーンの検討	市	継続中		R3
84	18	市道岩船4号線ほか	岩船(タカギセイコー付近)	周辺に企業があり、通学時の交通量が多い	カーブミラーの増設、看板の設置	看板設置予定	市	継続中		R3
85	19	市道岩船33号線	岩船(ファミリー岩船付近)	交通量が多く、道路が狭い 冬期間雪置き場になる	路面標示、通学指導	看板設置予定	市	継続中		R3
86	20	市道岩船14号線	岩船(グランパレス付近)	登下校時、交通量が多い	注意喚起看板の設置	看板設置予定	市	継続中		R3
175	29	市道七瀬古牧線	長嶺ニュータウン入口付近	大きな水路があるが、特に降雪時心配	ガードレール設置	樹木伐採地元区へ対応依頼、ガードレール設置	市	継続中	R5.6月追加	R5

### 【高丘小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
22	2	(一)三水中野線	安源寺	幅員が狭く、交通量も多い	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置検討 R4路面標示済	県	継続中		H28
121	14	市道草間52号線	草間	歩道がない	看板設置	R6看板設置予定	市	継続中	R1.6月追加	R3
143	19	市道高丘3号線	高丘小東側道路と高丘保育園北側道路のT字路	カーブミラー撤去される、スピードを出す車多い	カーブミラー、通学路看板、スピード落とせ看板設置	カーブミラー(地元区へ)、看板設置予定	市	継続中		R3
144	20	市道高丘3号線	高丘小東側道路とJA高丘支所からの道とのT字路	坂からあがってくると、見通し悪い	カーブミラー、通学路看板設置	カーブミラー(地元区へ)、通学路看板設置予定	市	継続中		R3
146	22	市道安源寺17号線	信越木材南西T字路	急な下り坂で車のスピードが出やすい	柵の設置	柵の設置、デリネーター設置検討	市	継続中		R3
176	26	市道牛出学校線	工業団地へ上がっていく坂道	ゆるやかな坂道のカーブでスピードが出やすい	デリネーター増設	R5デリネーター増設予定	市	継続中	R5.6月追加	R5
177	27	市道草間52号線、市道安源寺草間大橋線	丸谷事務所付近	集団登校集合場所だが、交通量が多い	路面標示	R6～路面標示予定	市	継続中	R5.6月追加	R5
178	28	市道安源寺草間大橋線	草間商事前道路	大型トラックの通行多い 道幅が狭いが、スピードを出す車が多い	路面標示	R6～路面標示予定	市	継続中	R5.6月追加	R5

### 【高社小学校 長丘地区】

通し番号	個別番号	路線図	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
29	1	市道七瀬古牧線	壁田農業研修センター付近	水路への転落の危険性	転落防止柵設置	柵設置予定(地元区と協議)	市	継続中		H28,R3
32	4	市道七瀬古牧線	田麦	広い水路がある	水路改修ふた設置	R6～水路改修ふた設置予定	市	継続中		H28
33	5	市道七瀬古牧線	全体	全路線白線が薄い	白線の引き直し	R6～消雪パイプ設置工事後、白線の引き直し予定	市	継続中		H28,R3
151	8	市道田麦7号線	JA長丘事業所(バス停)	歩道がない	白線を引く・看板設置、グリーンベルト設置	白線を引く・看板設置予定、グリーンベルトの検討	市	継続中		R3

## 対策箇所一覧表

### 【高社小学校 平岡地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
36	3	市道平岡12号線	若宮	交通量が多く、側溝に蓋がない 冬の暗い時期は特に危険 冬期の除雪が不十分で車道を歩く	水路改修	水路ふたがけ工事(幅員拡大)予定	市	継続中	R5.6月追加	H28,R5対策済から戻し
91	9	市道平岡小学校金井線	金井	交差点に信号があるが、待機スペースがない	待機スペースの設置、看板の設置 路面標示、グリーンベルト設置	待機スペースの確保、看板の設置、 路面標示、R5グリーンベルト設置予定	市	継続中		H24,R3
136	16	市道平岡10号線	金井	歩道がない	歩道設置	R3着手、R6工事完了予定	市	継続中	R01.10月追加 (高社小学校)	R3
152	17	市道若宮田麦線	金井	歩道がない	歩道設置	R4着手、R8工事完了予定	市	継続中	(中野市)	R3
179	19	市道若宮荒川線	荒川道の若宮八幡宮前 から東へ100m	片側だけ路側帯(歩道)があるが、この道を知らない運転手は、左側通行に不信感を持っている	注意看板設置	R6～工事予定、注意看板設置	市	継続中	R5.6月追加	R5

### 【高社小学校 科野地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
46	5	市道越下道線	越	交通量が多く、車道と歩道の区分けが明確で無い	看板設置	R6看板設置予定	市	継続中		H28,R3
48	7	市道越1号線	越	用水に蓋が無い	転落防止柵等の設置	R6転落防止柵等の設置予定 用水管理者と協議ふたがけ検討	市	継続中		H28,R3
128	9	(一)夜間瀬赤岩線	深沢(深沢信号交差点)	スピードを出す車が多い 歩道にガードレールを設置	ガードレール設置	R6ガードレール設置予定(市で対応)	県	継続中	R01.6月追加	R3
153	12	(一)夜間瀬赤岩線	深沢コミュニティーセンター	見通しが良い道だが、歩道がない	外側線設置	R5外側線設置予定(市で対応)	県	継続中		R3
171	13	市道越赤岩線	旧JA中野市科野事業所 (バス停)	見通しが良い道路だが、歩道がない	路面標示	R6路面標示工事予定	市	継続中	R4.6月追加	

### 【高社小学校 倭地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
				なし						

### 【豊田小学校、豊田中学校 (旧豊井小)】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
61	7	国道117	替佐信号	替佐信号に歩行者用の信号がなく渡るタイミングが難しい	歩行者用の信号	道路改良・歩道設置工事中、ポール設置済、通学指導	県	継続中	R3.9月対策済から戻り	
69	1	国道117	替佐～静間バイパス	交通量が多く、歩道が無い	道路改良、歩道設置	道路改良・歩道設置工事中、ポール設置済	県	継続中	R3.9月対策済から戻り	
101	14	市道上今井替佐停車場線	豊津(仲町)	歩道が無く、側溝に蓋がない	水路改修	R4水路改修着手(R6完了予定)、幅員確保	市	継続中		H24,R3
183	20	県道替佐停車場線	替佐公民館付近	自転車のタイヤが側溝に落ち転倒事故発生 側溝にふた、白線が薄い	ふたの設置、白線の引き直し	ふた設置(地元区と調整)、R5外側線・ドットライン設置済	県	継続中	R5.6月追加	R5

## 対策箇所一覧表

### 【南宮中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
(4)	1	(一)中野小布施線	吉田交差点 ～新町交差点	歩道が無く、交通量も多い	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置進捗中 R5外側線実施済	県	/	中野小と重複	H28.R3
(8)	2	(主)須坂中野線	更科	歩道が無く、路側帯が狭い	歩道設置	一部歩道設置予定 R4設計、R5工事実施 R5外側線実施済	県		日野小と重複	H28.R3
160	5	市道南宮線1号、2号	信号市役所南～中野駅東	歩道に段差あり	歩道設置	R6歩道設置工事着手(フラット化)	市	継続中	中野小と重複 (中野市)	
161	6	市道中野5号線、西町21号線	信号中野駅入口～中野新井線踏切	歩道に段差あり	歩道設置	歩道設置(設計協議進行中)	市	継続中	中野小と重複 (中野市)	
163	7	市道西町22号線	西2丁目、吉田	幅員が狭い	道路改良	道路改良(設計協議進行中)	市	継続中	中野小と重複 (中野市)	

### 【中野平中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
162	5	市道平野7号線	学校正門前～片塩公会堂、東横断歩道(牛角前)	道幅が全体的に狭い、側溝あり、すぐ横を車が通る 横断歩道が薄い	水路改修、横断歩道塗り直し	横断歩道塗り直し済(警察)、R6～ 事業着手、R7水路改修工事予定 (ふたかけ、幅員確保)	警察・市	継続中		R3

### 【高社中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
134	5	県道中野飯山線	金井(県道壁田松崎線との交差点部)	横断歩道周辺が暗い	照明設置	防犯灯地元区申請(市)、外周発光 装置済(警察)、R5外側線実施済 (県)	警察・県	継続中	R01.6月追加	R3

### 【豊田小学校、豊田中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
157	21	市道上宿線	穴田	横断歩道から中学下バス停までの白線が消えている	白線を引く	R5白線引き直し予定	市	継続中		R3
181	22	市道西原線	中学校側の用水路	用水路の拡大 転落の可能性あり	柵等の設置	柵の設置検討(地元区、隣接地地主との調整)	市	継続中	R5.6月追加	R5