

対策箇所一覧表

【中野小学校】

■は令和6年度追加箇所

令和6年11月末現在

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
4	4	(一)中野小布施線	北信総合病院西交差点 ～北信総合病院東交差点	歩道が無く、交通量も多い	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置事業進捗中 R5外側線実施済	県	継続中		H28,R3
167	10	市道中野7号線	松川駅西踏切から北側の道路	対向車がきた時、よけ方が難しい。見通しが悪く、道幅も細い。	路面標示、歩行者用の白線	R6路面標示・外側線実施予定	市	継続中	R4.6月追加 R6.11月 184-12と統一	
173	11	市道中野26号線	松川歩道橋	階段部分破損、足底が引っかかる部分がないため降雪時滑る	階段修繕	R5～調査・設計 R6工事完了予定	市	継続中	R5.6月追加	R5

【日野小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
8	3	(主)須坂中野線	更科	歩道が無く、路側帯が狭い	歩道設置	一部歩道設置予定 R4設計、R5、6工事実施 R5外側線実施済	県	継続中		H28,R3
168	8	市道月宮院線、市道日野3号線	高遠生活改善研修センター 前道路脇の水路	道端が狭く、見通しが悪い 水路に柵がない	柵の設置	月宮院線：R6柵設置予定 日野3号線：R5水路改修工事完了	市	継続中	R4.6月追加	
186	10	市道新野中央線	デイサービスセンター遊湯 ～新野神社	車道が狭く、見通し悪い、歩道もない	看板設置・路面標示	R6路面標示実施予定	市		R6.6月追加	

【延徳小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
9	1	(一)中野小布施線	延徳橋～延徳小学校	幅員が狭く、交通量も多い	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置工事中 R5延徳橋工事完了 R5外側線実施済	県	継続中		H28,R3
74	4	市道延徳4号線、市道北大熊10号線	延徳小学校東側	歩道が無く、カーブのため、車両が分かりにくい	看板設置・路面標示	R6看板・路面標示完了予定	市	継続中		H24,R3
75	5	(一)中野小布施線	桜沢	歩道が無く、カーブのため、車両が分かりにくい	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置工事中 R5外側線実施済	県	継続中		R5対策済から戻し
139	6	(一)中野小布施線	三ツ和1521-2	きついカーブのため、見通し悪く向かいからの車が見えない	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置工事中 R3路面標示、R5外側線実施済	県	継続中		R3
182	12	市道新保安源寺線、市道新保中央線	市道新保安源寺線、市道新保中央線交差点	ローソン側から来る車は、横断歩道を渡る児童が植木で見えづらい。神社方面から来る児童も、左右に建物があり車が見づらい。ローソン側がカーブしており、車が急に現れるように感じる。	走行車への注意喚起	R6路面標示・カラー舗装予定	市	継続中	R5.9月追加	R5

対策箇所一覧表

【平野小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
12	1	(主)中野豊野線	江部交差点～踏切付近	歩道が狭く、交通量が多い	道路改良	一部道路改良歩道設置予定 一部路面標示実施、R5外側線実施済、通学指導	県	継続中		H28
81	15	市道吉田23号線	吉田	歩道が無く、水路が急流	外側線の設置、水路のふた設置	R4～水路改修、R6～道路拡幅予定、外側線工事予定	市	継続中	R6.11月戻し	H24,R3,R5
82	16	市道吉田35号線	吉田	登校時、交通量が多い(吉田23号線との交差点)	看板増、外側線リニューアル	外側線工事予定、看板設置予定	市	継続中	R5.6月修正	H24,R3
83	17	市道片塩牛出線ほか	片塩(1&E付近)	交通量が多い	スクールゾーンの設置	(仮)スクールゾーンの検討	市	継続中		R3
175	29	市道七瀬古牧線	長嶺ニュータウン入口付近	大きな水路があるが、特に降雪時心配	防護柵設置	樹木伐採地元区へ対応依頼、R6防護柵設置予定	市	継続中	R5.6月追加	R5
187	30	市道岩船26号線	セブンイレブン江部北店の交差点	見通しが悪く、スピードを出す車が多い	路上に徐行の表示	R6「注意」文字表示予定	市		R6.6月追加	警察済
188	31	市道七瀬古牧線	公会堂以降の道路	一部の区間が狭く、車両のすれ違いが困難 側溝が深い	R5施工箇所以降の続き部分の道路拡幅・ふた設置	R6施工予定	市		R6.6月追加	
190	33	市道西江部31号線	ユーバレット入口付近	県道29号線から入る入口の見通しが悪く児童が危険	入口付近に児童注意の看板設置	R6注意看板設置予定	市		R6.6月追加	
191	34	国道403号線	東江部	スピード出す車が多い	カーブ前の減速対応	R6～外側線引き直し、ドットライン設置予定	県		R6.6月追加	

【高丘小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
22	2	(一)三水中野線	安源寺	幅員が狭く、交通量も多い	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置検討 R4路面標示済	県	継続中		H28
143	19	市道高丘3号線	高丘小東側道路と高丘保育園北側道路のT字路	カーブミラー撤去される、スピードを出す車多い	カーブミラー、通学路看板、スピード落とせ看板設置	カーブミラー(地元区へ)、R6看板設置予定	市	継続中		R3
144	20	市道高丘3号線	高丘小東側道路とJA高丘支所からの道とのT字路	坂からあがってくると、見通し悪い	カーブミラー、通学路看板設置	カーブミラー(地元区へ)、R6通学路看板設置予定	市	継続中		R3
177	27	市道草間52号線、市道安源寺草間大橋線	丸谷事務所付近	集団登校集合場所だが、交通量が多い	路面標示	R6路面標示予定	市	継続中	R5.6月追加	R5
178	28	市道安源寺草間大橋線	草間商事前道路	大型トラックの通行多い 道幅が狭いが、スピードを出す車が多い	路面標示	R6路面標示予定	市	継続中	R5.6月追加	R5

【高社小学校 長丘地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
29	1	市道七瀬古牧線	壁田農業研修センター付近	水路への転落の危険性	転落防止柵設置	R6柵設置予定(地元区と協議)	市	継続中		H28,R3
33	5	市道七瀬古牧線	全体	全路線白線が薄い	白線の引き直し	R6消雪パイプ設置工事後、白線の引き直し予定	市	継続中		H28,R3

【高社小学校 平岡地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
36	3	市道平岡12号線	若宮	交通量が多く、側溝に蓋がない 冬の暗い時期は特に危険 冬期の除雪が不十分で車道を歩く	水路改修	水路ふたがけ工事(幅員拡大)予定	市	継続中	R5.6月追加	H28,R5対策済から戻し
136	16	市道平岡10号線	金井	歩道がない	歩道設置	R3着手、R6工事完了予定	市	継続中	R01.10月追加(高社小学校)	R3
152	17	市道若宮田妻線	金井	歩道がない	歩道設置	R4着手、R8工事完了予定	市	継続中	(中野市)	R3
179	19	市道若宮荒川線	荒川道の若宮八幡宮前から東へ100m	片側だけ路側帯(歩道)があるが、この道を知らない運転手は、左側通行に不信感を持っている	注意看板設置	R6工事予定、注意看板設置	市	継続中	R5.6月追加	R5

対策箇所一覧表

【高社小学校 科野地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
171	13	市道越赤岩線	旧JA中野市科野事業所(バス停)	見通しが良い道路だが、歩道がない	路面標示	R6路面標示工事予定	市	継続中	R4.6月追加	

【高社小学校 倭地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
				なし						

【豊田小学校、豊田中学校 (旧豊井小)】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
61	7	国道117	替佐信号	替佐信号に歩行者用の信号がなく渡るタイミングが難しい	歩行者用の信号	道路改良・歩道設置工事中、ポール設置済、通学指導	県	継続中	R3.9月対策済から戻り	
69	1	国道117	替佐～静間バイパス	交通量が多く、歩道が無い	道路改良、歩道設置	道路改良・歩道設置工事中、ポール設置済	県	継続中	R3.9月対策済から戻り	
101	14	市道上今井替佐停車場線	豊津(仲町)	歩道が無く、側溝に蓋がない	水路改修	R4水路改修着手(R6完了予定)、幅員確保	市	継続中		H24.R3

【南宮中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
(4)	1	(一)中野小布施線	吉田交差点 ～新町交差点	歩道が無く、交通も多い	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置進捗中 R5外側線実施済	県	/	中野小と重複	H28.R3
(8)	2	(主)須坂中野線	更科	歩道が無く、路側帯が狭い	歩道設置	一部歩道設置予定 R4設計、R5、6工事実施 R5外側線実施済	県		日野小と重複	H28.R3
160	5	市道南宮線1号、2号	信号市役所南～中野駅東	歩道に段差あり	歩道設置	R6歩道設置工事着手(フラット化)	市	継続中	中野小と重複(中野市)	
161	6	市道中野5号線、西町21号線	信号中野駅入口～中野新井線踏切	歩道に段差あり	歩道設置	中野5号線:歩道設置(設計協議進行中) 西町21号線:グリーンベルト設置予定	市	継続中	中野小と重複(中野市)	
163	7	市道西町22号線	西2丁目、吉田	幅員が狭い	道路改良	道路改良(設計協議進行中)、グリーンベルト設置予定	市	継続中	中野小と重複(中野市)	

【中野平中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
162	5	市道平野7号線	学校正門前～片塩公会堂、東横断歩道(牛角前)	道幅が全体的に狭い、側溝あり、すぐ横を車を通る横断歩道が薄い	水路改修、横断歩道塗り直し	横断歩道塗り直し済(警察)、R6～事業着手、R7水路改修工事予定(ふたかけ、幅員確保)	警察・市	継続中	警察済	R3

【高社中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
				なし						

【豊田小学校、豊田中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
69	1	国道117	替佐～静間バイパス	交通量が多く、歩道が無い	道路改良、歩道設置	道路改良・歩道設置工事中、ポール設置済	県	継続中	R3.9月対策済から戻り	