

対策済箇所一覧表

【中野小学校】

令和6年11月末現在

通し 番号	個別 番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実 施年度(直近)
1	1	市道上小田中1号線	上小田中	幅員が狭く、見通しが悪く危険	道路改良	市	済		
2	2	(主)中野豊野線	変電所付近	幅員が狭く、交通量も多い	R3路面標示完了	県	済	R4.11月追加	H28,R3
3	3	(主)中野豊野線	飯山口踏切 ～新井交差点	歩道が無く、路側帯が狭い	R3路面標示完了	県	済	R4.11月追加	H28,R3
5	5	市道中野12号線	バラッククラブ前交差点	見通しが悪く、狭い道で交通量も多い	R4路面標示完了	市	済	R4.11月追加	H28,R3
71	6	市道相生町線、松川14号線	中町上交差点東側T字路	見通しが悪く、車両から歩行者が分かりにくく危険	ミラーの設置	市	済		
108	7	市道中野2号線	三好町	歩車道の分離がされていない区間がある	歩道設置	市	済	R6.6月追加	H30,R3
114	8	市道松川4号線	松川	歩道がなく危険	路面標示等	市	済	R1.6月追加	
164	9	(主)須坂中野線	吉越石材本店付近	横断歩道がなく、交通量が多い	R4路面標示、ドットライン工事済(県)、 R3桃太郎旗、横断旗設置済(安協)	警察、県	済	R5.11月追加	R3

【日野小学校】

通し 番号	個別 番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実 施年度(直近)
6	1	市道新野2号線わき	ため池(新野区)	池の周りは草でおおわれており、児童が近づく可能性があるため危険	児童への指導	学校	済		H28
7	2	市道東田線ほか	更科バス停近くの交差点	横断歩道がなく、東西に延びる道路は、交通量が多く路側帯が狭い	外側線の引き直し	市	済	R3.10月追加 通学路でない	H28,R3
72	4	(主)須坂中野線	更科(日野橋付近)	歩道が無く、路側帯が狭い	通学指導	県	済	R4.11月追加	R3
73	5	市道更科7号線、市道更科8号線	更科(舟着神社付近)	歩道が無く、路側帯が狭い	路面標示済(応急)、看板掲示済	市	済	R5.6月修正 R5.11月追加	R3,R5
137	6	市道篠井間山線	みなみ保育園前道路	歩道が無く、路側帯が狭い	R4看板設置・路面標示工事完了	市	済	R5.11月追加	R3
138	7	市道日野5号線	新野神社横のT字路	車道が狭く、カーブで見通し悪い	カープミラー設置(地元区へ)、路面 標示、停止線実施(R5完了)	市	済	R6.11追加	R3
185	9	(主)須坂中野線	ふれあいバスバス停「十二」付近	交通量が多く、道幅も広いためスピードを出す車が多い	R6外側線等の引き直し、ドットライン 実施済	県	済	R6.11月追加	

対策済箇所一覧表

【延徳小学校】

通し 番号	個別 番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実 施年度(直近)
10	2	(一)中野小布施線	長丁踏切 ～三ツ和1085番地	路肩に白線はあるが、路肩が狭く危険	道路改良・歩道設置	県	済		
11	3	(一)中野小布施線	三ツ和2166 ～新保165-2	路肩に白線はあるが、路肩が狭く危険	道路改良・歩道設置	県	済		
140	7	市道篠井1号線	延徳駅周辺(西側①)	路肩に白線はあるが、路肩が狭い	R4路面標示工事完了	市	済	R5.11月追加	R3
141	8	市道篠井間山線	延徳駅周辺(南側道路)	路肩に白線はあるが、路肩が狭く、見通し悪い	R4路面標示工事完了	市	済	R5.11月追加	R3
142	9	市道篠井3号線	延徳駅周辺(西側②)	路肩に白線はあるが、路肩が狭い	R4路面標示工事完了	市	済	R5.11月追加	R3
165	10	市道北大熊中央線	グラウンド近く五差路	五差路で見通し悪く、スピードを出す車多い	R4路面標示工事完了	市	済	R5.11月追加	R3
169	11	市道大熊23号線	きのこ工場前道路	大型トラックが頻繁に通行している 歩行者待避場所ない 踏切手前降雨時水たまりでき歩行できない	R5舗装修繕工事完了	市	済	R6.6月追加	

対策済箇所一覧表

【平野小学校】

通し 番号	個別 番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実 施年度(直近)
13	2	市道岩船中央線	岩船	横断が危険	看板設置等、通学指導	警察・市	済	R6.6月追加	H28,R3
14	3	市道吉田西条線	岩船神社西側交差点	交通量が多く横断歩道があっても止まらないで車が多く危険	横断旗の設置	市	済		H28
15	4	市道岩船中央線	岩船	交通量が多く危険	通学指導	学校	済		H28
17	6	市道東江部西条線	東江部	歩道がほとんどなく用水路も幅が広い	R4路面標示工事、R5ふた設置完了	市	済	R5.6月修正 R5.11月追加	H28,R3,R5
18	7	国道403 市道西江部3号線ほか	西江部信号	変則的な交差点のため、車の動きが複雑	通学指導	警察・県・市	済	R3.10月追加	H28,R3
20	9	国道403 市道岩船26号ほか	江部	変則交差点 信号が無い	通学指導	警察・県・市	済	R3.10月追加	H28,R3
76	10	市道西間吉田線1号 泉団地14号線	岩船	三叉路でビニールハウスが死角となる 横断歩道がない	通学指導	警察・市	済	R3.10月追加	H24,R3
77	11	国道403	江部(長野青果前)	交通量が多く、横断が危険、歩車道分離の対策	通学指導	県	済		
78	12	国道403 市道岩船26号ほか	江部(セブンイレブン周辺)	変則交差点で信号が無い	通学指導	警察・市	済	R3.10月追加	H24,R3
79	13	市道岩船中央線号ほか	岩船(西友付近)	横断歩道はあるが、交通量が多く、信号がない	赤カラー舗装検討(市済)、(警察 済)、通学指導	警察・市・学校	済	R6.11追加	
80	14	市道岩船38号線	岩船(岩船南公園付近)	交通量が多く、信号がない	街路樹のせん定(市対応)、通学指 導	警察	済	R4.11月追加	H24
84	18	市道岩船4号線ほか	岩船(タカギセイコー付近)	周辺に企業があり、通学時の交通が多い	看板設置	市	済	R6.6月追加	R3
85	19	市道岩船33号線	岩船(ファミリー岩船付近)	交通量が多く、道路が狭い 冬期間雪置き場になる	看板設置	市	済	R6.6月追加	R3
86	20	市道岩船14号線	岩船(グランパレス付近)	登下校時、交通が多い	看板設置	市	済	R6.6月追加	R3
87	21	市道岩船中央線	岩船	歩道の設置はあるが、幅員が狭く、マウントアップ型で歩きづらい	R3道路改良、歩道設置完了	市	済	R4.11月追加	R3
115	22	市道東江部30号線	東江部	交通量が多く危険	横断歩道設置等	警察・市	済	R1.6月追加	
116	23	市道西江部31号線	西江部(ユーバレット付近)	横断歩道がなく、道幅が狭い	路面標示、横断歩道設置	警察・市	済	R1.6月追加	
117	24	市道泉団地9号線	西江部	幅員が狭く危険	カラー舗装等	市	済	R1.6月追加	
118	25	市道片塩2号線	片塩(平野保育園付近)	横断歩道があるが、カーブのため危険	カラー舗装等	市	済	R1.6月追加	
119	26	市道七瀬1号線	七瀬(オートボックス南側)	横断歩道がなく危険	横断歩道設置	警察・市	済	R1.6月追加	
120	27	市道七瀬大俣線	長嶺	車がスピードを上げて通過していくので危険	カラー舗装等	市	済	R1.6月追加	
174	28	市道七瀬古牧線	七瀬南信号から公会堂まで	一部の区間が狭く、車両のすれ違いが困難側溝が深い	R5道路拡幅、ふた設置工事済	市	済	R5.11月追加	R5
189	32	市道平野7号線	平野保育園駐車場付近	朝・夕の交通量が多く、スピードを出す車が多い	通学指導	学校	済	R6.11月追加	警察済

対策済箇所一覧表

【高丘小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
21	1	市道 大俣線	上今井・大俣	幅員が狭く危険	道路改良	市	済	R3.6月追加 スクールバス	
23	3	市道草間78号線	草間	横断歩道に陥没があり危険 白線が薄く危険	陥没箇所の補修、横断歩道の白線の引き直し	警察・市	済		H28
24	4	市道草間78号線	草間	白線が薄く危険	白線の引き直し	警察・市	済		H28
25	5	市道草間栗林線	JA高丘支所跡地付近交差点	手前の道が狭く、塀があり視界が悪い、飛び出しも心配	看板設置、スピード落とせの表示設置、路面標示 通学路指定が外れる	市	済	R4.6月追加 R5.6月追加	H28 R5対策 済から戻し→ 済
26	6	(主)中野豊野線	草間	児童の待機場所が分かりにくく危険	キングポストの設置	県	済	R3.6月追加 通学路見直し	H28
27	7	市道高丘9号線	草間	交通量増加、交差点と認識しにくい、横断歩道がなく子どもが見にくい	R3横断歩道設置、カラー舗装完了	市、警察	済	R4.11月追加	R3.6月修正 H28,R3
28	8	(一)三水中野線	安源寺(きかい屋前交差点)	交通量が多くスピードを出す車が多い、横断歩道がなく子どもが見にくい(R5.4月区から再要望)	R4歩道設置工事済、通学指導	警察	済	R5.6月追加	H28
88	9	(一)三水中野線	安源寺(やまたけ電業(株)前交差点)	交通量が多くスピードを出す車が多く、横断歩道がない(R5.4月区から再要望)	R4歩道設置工事済、通学指導	警察	済	R5.6月追加	H24
89	10	市道草間78号線	草間	歩道陥没、縁石欠損	歩道修繕	市	済		
90	11	市道草間1号線	草間(ソフトバンク東側付近)	停止線を引いてほしい	停止線の引き直し	市	済		H24
109	12	(一)三水中野線	安源寺 (小内八幡神社前交差点)	横断歩道がなく危険(R5.4月区から再要望)	通学指導	警察	済	R5.6月追加	H30
110	13	市道安源寺草間大橋線、 (主)中野豊野線	安源寺(高丘郵便局前)	横断歩道がなく危険	通学指導	警察	済	R4.11月追加	H30 対策済 から戻し
121	14	市道草間52号線	草間	歩道がない	看板設置	市	済	R6.11追加	
122	15	市道草間53号線	草間	冬場が暗い、横断歩道がない	防犯灯、通学指導	警察・市	済	R3.10月追加	R3
123	16	市道高丘4号線	草間	横断歩道がなく危険	通学指導	学校	済		
124	17	市道栗林37号線	栗林	用水路が大きく危険	ガードパイプの設置、標識修繕	市	済	R3.6月追加 149-25と重複	
125	18	市道片塩牛出線	立ヶ花	歩道に陥没があり危険	陥没箇所の補修	市	済		
145	21	市道牛出学校線	立ヶ花工業団地に上がる坂道	車スピード出やすい、歩道に草が生い茂り歩行しにくい	柵の設置、草刈り	市	済	R3.10月追加	
146	22	市道安源寺17号線	信越木材南西T字路	急な下り坂で車のスピードが出やすい	柵の設置、デリネーター設置	市	済	R6.11追加	
147	23	市道高丘4号線	草間 坂道	街灯がないため、冬場は暗い	R4外側線工事完了	市	済	R4.11月追加	R3

対策済箇所一覧表

148	24	市道草間78号線	信越木材南西T字路	一部歩道なし	R4蓋掛け・路面標示工事(舗装工事後)済	市	済	R5.11月追加	R3
149	25	市道高丘8号線	栗林用水路	用水路が大きく、深い、柵がない	R3柵設置完了	市	済	R4.11月追加	R3
176	26	市道牛出学校線	工業団地へ上がっていく坂道	ゆるやかな坂道のカーブでスピードが出やすい	R5デリネーター増設	市	済	R6.6月追加	R5
192	29	市道高丘4号線	開法寺前	登下校時に道路を横断する必要がある	通学指導	学校	済	R6.11追加	警察済
193	30	市道草間53号線	アオキビルド付近T字路	T字路で、車から児童が見えにくい	通学指導	学校	済	R6.11追加	警察済
194	31	市道草間91号線	セブンイレブン高丘店駐車場	登校時に駐車場を通り抜ける車がいる	通学指導	学校	済	R6.11追加	

対策済箇所一覧表

【高社小学校 長丘地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
30	2	市道七瀬古牧線	壁田	横断歩道があるが通学には大回りとなり、利用されにくい	通学指導	学校	済		H28
31	3	市道七瀬古牧線	新幹線高架橋下	交通量が増え危険	標識設置、通学指導	警察	済		H28
32	4	市道七瀬古牧線	田麦	広い水路がある	水路改修ふた設置	市	済	R6.11追加	
150	7	市道厚貝間長瀬線	厚貝公民館(バス停)	白線が薄い、歩道がない	白線の引き直し済、歩道設置、通学指導	市	済	R3.10月追加	
151	8	市道田麦7号線	JA長丘事業所(バス停)	歩道がない	白線を引く・看板設置、グリーンベルト設置	市	済	R6.6月追加	R3

【高社小学校 平岡地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
34	1	(一)壁田松崎線	竹原	交通量が多く、横断歩道が無く危険	通学指導	学校	済		H28
35	2	(一)壁田松崎線	金井	交通量が多く、道路横断する児童が多く危険	カラー舗装等	県	済		H28
37	4	市道若宮4号線わき	若宮	流れの激しい用水路があり危険	通学指導	学校	済		H28
38	5	市道平岡12号線	若宮	横断歩道の白線が薄い また、冬期間、押しボタン付近に雪が寄せられてボタンが押せない	白線の引き直し、定期的な排雪、横断歩道	警察・市	済	R3.10月追加	H28,R3
39	6	市道平岡小学校金井線	金井	用水路の一部の蓋が外れていて危険	蓋の交換	市	済		H28
40	7	市道平岡12号線	金井	通学路ではないが、この道が整備されれば通学路に指定したい。現在の通学路は農道のため人通りが少なく不審者等の心配がある。	費用対効果等から整備は難しいため、現通学路利用	学校	済		H28
41	8	(一)壁田松崎線	笠原	カラー舗装等行っていただいたが見通しの悪いカーブで横断歩道があるが急に止まれないので危険	路面標示	警察・県	済		H28
91	9	市道平岡小学校金井線	金井	交差点に信号があるが、待機スペースがない	待機スペースの確保、看板の設置、路面標示、R5グリーンベルト設置	市	済	R6.6月追加	H24,R3
92	10	市道平岡12号線	金井	カーブミラーの清掃、増設 横断歩道白線薄い	カーブミラー清掃、増設、白線引き直し	市	済	R3.10月追加	H24,R3
93	11	市道若宮荒川線	若宮	横断歩道と一時停止線の塗り直し	路面標示	市	済		H24
94	12	市道平岡12号線	金井	カーブミラーの増設	カーブミラー増設	市	済	R3.10月追加	H24,R3
95	13	市道平岡小学校金井線	金井	水路に蓋をしてほしい	通学指導	学校	済		
126	14	(一)壁田松崎線 市道平岡12号線	金井	信号がなくなり横断歩道を渡りにくい	取り締まり強化	警察	済	R1.6月追加	H24
127	15	市道平岡12号線	若宮(若宮公民館付近)	幅員が狭く危険	通学指導	学校	済	R1.6月追加	
170	18	市道科野12号線、 市道東笠原7号線交差点	金井(大坂屋商店前)	見通しが悪い	カーブミラー新設済	市	済	R4.11月追加	R4
195	20	市道平岡10号線	高社大橋上の歩道	橋の上の歩道はガードレールがなく、徒歩通学には危険。	通学指導	学校	済	R6.11追加	

対策済箇所一覧表

【高社小学校 科野地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
42	1	(一)夜間瀬赤岩線	越	旧学校の出入り口で幅員が狭く、時折、速度超過車がいる	注意喚起等の対策、通学指導	県	済	R03.10月追加 統合による	H28,R3
43	2	(一)夜間瀬赤岩線	赤岩	用水の蓋が変形して外れそうで危険	蓋の交換	市	済		H28
44	3	(一)夜間瀬赤岩線	赤岩	用水の蓋がない	転落防止柵の設置	県	済	R3.10月追加	H28
45	4	(一)夜間瀬赤岩線	赤岩	用水路の柵が無く危険	転落防止柵等の設置	県	済	R3.6月追加 統合による	H28
46	5	市道越下道線	越	交通量が多く、車道と歩道の区分けが明確で無い	看板設置	市	済	R6.11追加	
47	6	市道越下道線	越	交通量が多く危険	通学指導	学校	済		H28
48	7	市道越1号線	越	用水に蓋が無い	転落防止柵等の設置	市	済	R6.11追加	
96	8	(一)夜間瀬赤岩線 市道越赤岩線	赤岩	Y字路で停止線、標識等がないため、危険	標識設置	市	済	H29.6月追加	
128	9	(一)夜間瀬赤岩線	深沢(深沢信号交差点)	スピードを出す車が多い 歩道にガードレールを設置	追突防止柵設置	市	済	R6.11追加	
129	10	(一)夜間瀬赤岩線	越	一時停止が守られていない	停止線等の引き直し済、取締まりの強化	警察	済	R4.11月追加	
130	11	市道岩井赤岩線	赤岩	用水の柵がなく危険	通学指導	学校	済	R1.6月追加	
153	12	(一)夜間瀬赤岩線	深沢コミュニティセンター	見通しが良い道だが、歩道がない	R5外側線設置	県	済	R6.6月追加	R3

【高社小学校 倭地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
49	1	市道岩井赤岩線	岩井入口バス停	変則交差点で、見通しが悪い	R5路面標示、外側線工事完了	市	済	R5.11月追加	H28,R3
50	2	(一)中野飯山線	赤岩境～田上境	幅員が狭く路側帯を歩かなければ危険	外側線等の引き直し、バイパス整備	県	済	R3.6月追加 統合による	H28
51	3	市道倭1号線	柳沢	比較的交通量が多い	看板、十字マーク路面にあり 通学指導	市	済	R3.10月追加	H28,R3
52	4	市道岩井赤岩線	柳沢	河川が急流のため危険	柵の設置	市	済	R3.6月追加 統合による	H28
53	5	市道牧ノ入線	田上	見通しが悪い	R5外側線引き直し済(市) ダイヤモンド引き直し済(警察)	警察・市	済	R5.11月追加	H28,R3
54	6	市道岩井赤岩線	岩井東	柵の一部が切れていて危険	柵の設置	市	済		H28
131	7	市道道陸線	柳沢	見通しが悪いので危険	通学指導	学校	済	R1.6月追加	
154	8	県道中野飯山線	ヤマザキショップ(バス停)	歩道がなく車との距離が近い、白線が薄い	白線引き直し済 通学指導	県	済	R3.10月追加	
155	9	県道中野飯山線	JA倭共撰所(バス停)	歩道がなく車との距離が近い	白線引き直し済 通学指導	県	済	R3.10月追加	

対策済箇所一覧表

【旧豊井小学校】

通し 番号	個別 番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実 施年度(直近)
55	1	(一)三水中野線	上今井道光寺	スピードの出す車が多く、路側帯が狭く危険	草刈等のメンテナンス	県	済		H28
56	2	市道上今井替佐停車場線	上今井北部	通学路になっているが横断歩道がない。	通学指導	学校	済		H28
57	3	市道上今井替佐停車場線	上今井北部	白線が薄い 側溝のふたが無い(冬期間が危ない)	通学指導	市	済	R3.10月追加	H28,R3 スクールバス
58	4	国道117	城下団地から200mほか	歩道が高すぎて昇りにくい 路肩が狭く大型車の通行	通学指導、R5外側線実施済	県	済	R4.11月追加	H28,R3
60	6	国道117	南大洞	既存でも横断歩道ありの標識があるが、児童の存在が車から見えない	通学指導	警察	済	R3.10月追加	H28,R3
62	8	(一)南永江替佐停線 市道上今井替佐停車場線	豊津中町	朝の通勤時間はスピードの出す車及びバス路線であり危険 側溝の蓋も一部ない部分があり危険	通学指導	学校	済		H28
63	9	市道上今井替佐停車場線	豊津飯綱平	バイパスが開通することからかなりの交通量が予想されるため横断が危険	通学指導	学校	済		H28
97	10	(一)三水中野線	上今井(道光寺)	歩道が狭い、看板標識がなくスピード出してくる車あり	歩道改良、看板設置	県	済		H24
98	11	市道上今井替佐停車場線	上今井(北部)	路側帯の白線が不鮮明	通学指導	市	済	R3.10月追加	H28,R3 スクールバス
99	12	市道上今井替佐停車場線	上今井(北部)	路側帯の白線が不鮮明	白線の引き直し	市	済		
100	13	県道南永江替佐停車場線	豊津(仲町)	歩道側の側溝に蓋がない箇所があり	R3水路ふた設置済	県	済	R4.11月追加	H24,R3
102	15	市道笠倉大日影線	豊津(風間歯科医院)	横断歩道無し	通学指導	学校	済		
103	16	市道三俣替佐停車場線	豊津(飯綱平)	歩道の設置が無く、冬期間の通行不可	白線の引き直し、通学指導	市	済	R3.10月追加	H24,R3
111	17	県道三水中野線 市道道光寺線	上今井(道光寺)	横断歩道の設置が無く、危険	通学指導	学校	済	H30.6月追加	H30
112	18	国道117号	上今井(城下)	横断歩道の標識が良く見えないため、追突事故が多い 歩道が無く、路肩が狭いため、危険	通学指導	学校	済	H30.6月追加	H30
132	19	市道上今井替佐停車場線	上今井(北部)	傾いているガードレールなどあり	通学指導	市	済	R4.11月追加	R3
183	20	県道替佐停車場線	替佐公民館付近	自転車のタイヤが側溝に落ち転倒事故発生 側溝にふた、白線が薄い	ふた設置は困難、外側線・ドットライン設置	県	済	R6.11追加	

対策済箇所一覧表

【旧永田小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望内容 対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
64	1	(一)牟礼永江線	永江	歩道がなく危険	道路改築	県	済	R3.6月追加 スクールバス	H28
65	2	(一)南永江替佐停線	穴田公民館～永田小	路側帯が狭い及び超過速度車が多く危険	草刈等のメンテナンス	県	済		H28
66	3	(主)飯山妙高高原線	永江	交通量は少ないが、登下校で横断するので危険	通学指導	学校	済		H28
104	4	県道南永江替佐停車場線	永江	見通しが悪いカーブのため、注意看板が必要	看板の設置、ドットライン	県	済		H28
133	5	(一)牟礼永江線	南永江(市道棚山線との交差点)	見通しが悪い交差点となっているため、注意看板が必要	通学指導	学校	済	R1.6月追加	

【南宮中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
67	3	市道下小田中33号線	長野電鉄の線路	生徒指導や注意喚起の看板はあるが通る生徒がいて危険	生徒指導	学校	済		H28
159	4	市道小田中33号線	中学校西側(西門)線路沿い	線路に沿ってフェンスがない、生徒が線路を横断する可能性あり	R4フェンス設置	市	済	R4.11月追加	R3

【中野平中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
(21)	1	市道 大俣線	上今井・大俣	幅員が狭く危険	道路改良	市		高丘小と重複	H28
172	6	市道東江部西条線、市道東江部8号線交差点部	しまだやクリーニング店(江部226-1)前交差点	停止線等薄い 事故発生場所	R4路面標示工事済(市)、R5道路標示済(警察)	警察・市	済	R5.11月追加	
180	7	国道403号、市道平野7号線、市道吉田23号線交差点部	牛角前横断歩道	事故発生箇所 横断歩道があることを運転手に明確にする	通学指導	県	済	R5.11月追加	R5

【高社中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
(41)	1	(一)壁田松崎線	笠原	カラー舗装等行っていただいたが見通しの悪いカーブで横断歩道があるが急に止まれないので危険	路面標示	警察・県		高社小(平岡)と重複	H28
68	2	校地内道路	笠原	一時停止しない車が多く危険	路面標示等	市	済		H28
105	3	県道壁田松崎線		横断歩道が無い	R4路面標示済、R3発光看板設置	警察・県	済	R4.11月追加	R3
113	4	県道中野飯山線	笠原	カーブ直後に横断歩道があり、歩行者が見えにくい	草刈	県	済	H30.6月追加	H30
134	5	県道中野飯山線	金井(県道壁田松崎線との交差点部)	横断歩道周辺が暗い	防犯灯地元区設置済(市)、外周発光装置済(警察)、R5外側線実施済(県)	警察・県	済	R6.11月追加	R3

対策済箇所一覧表

【豊田小学校、豊田中学校】

通し 番号	個別 番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実 施年度(直近)
(65)	3	(一)南永江替佐停線	穴田公民館～永田小	路側帯が狭い及び超過速度車が多く危険	草刈等のメンテナンス	県	済	旧永田小と 重複	H28
70	2	市道三俣替佐停車場線	穴田	外灯は設置しているが暗いので危険	外灯の交換	市	済		H28
107	5	市道三俣替佐停車場線	替佐	歩道の設置	歩道の設置	市	済	H29.6月追加	
135	6	市道三俣替佐停車場線	替佐(学校前)	見通しが悪く横断するに危険	通学指導	学校	済	R3.10月追加	
156	20	市道上宿線	穴田	沢に架かる橋に柵がない、転落の危険性	柵の設置	市	済		
157	21	市道上宿線	穴田	横断歩道から中学下バス停までの白線が消えている	R5白線引き直し済	市	済	R6.6月追加	R3
181	22	市道西原線	中学校側の用水路	用水路の拡大 転落の可能性あり	通学指導	学校	済	R6.11追加	
196	23	市道上宿線	穴田	橋の柵が腐食して折れている。転落の危険性あり	修繕済	NTT	済	R6.11追加	