

対策箇所一覧表

【中野小学校】

■は令和7年度追加箇所

令和8年2月末現在

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
4	4	(一) 中野小布施線	北信総合病院西交差点 ～北信総合病院東交差点	歩道が無く、交通量も多い	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置事業進捗中 R5外側線実施済	県	継続中		H28,R3

【日野小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
8	3	(主) 須坂中野線	更科	歩道が無く、路側帯が狭い	歩道設置	一部歩道設置予定 R4設計、R5、6工事実施 R5外側線実施済	県	継続中		H28,R3

【延徳小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
9	1	(一) 中野小布施線	延徳橋～延徳小学校	幅員が狭く、交通量も多い	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置工事中 R5延徳橋工事完了 R5外側線実施済	県	継続中		H28,R3
75	5	(一) 中野小布施線	桜沢	歩道が無く、カーブのため、車両が分かりにくい	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置工事計画中 R5外側線実施済	県	継続中		R5対策済から 戻し
139	6	(一) 中野小布施線	三ツ和1521-2	きついカーブのため、見通し悪く向かいからの車が見えない	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置工事計画中 R3路面標示、R5外側線実施済	県	継続中		R3

【平野小学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
12	1	(主) 中野豊野線	江部交差点～踏切付近	歩道が狭く、交通量が多い	道路改良	一部道路改良歩道設置予定 一部路面標示実施、R5外側線実施済、通学指導	県	継続中		H28
82	16	市道吉田35号線	吉田	登校時、交通量が多い(吉田23号線との交差点)	看板増、外側線リニューアル	外側線工事予定、看板設置予定	市	継続中	R5.6月修正	H24,R3
83	17	市道片塩牛出線ほか	片塩(I&E付近)	交通量が多い	スクールゾーンの設置	(仮) スクールゾーンの検討	市	継続中		R3

【高丘小学校】

■は令和7年度追加箇所

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
22	2	(一) 三水中野線	安源寺	幅員が狭く、交通量も多い	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置検討 R4路面標示済	県	継続中		H28
204	32	(主) 中野豊野線	立ヶ花信号	車のスピードが速く、信号を無視する自動車が出て横断が危険	看板設置、路面標示(スピード落とせ)	東側横断歩道手前に路面標示検討	県		R7.7追加	R7
205	33	(主) 中野豊野線	中野IC地下道	昼夜を問わず人目につかない、緊急時に助けを求めることが難しい	看板設置、ポスター掲示	通学指導	学校		R7.7追加	R7

対策箇所一覧表

【高社小学校 長丘地区】

通し番号	個別番号	路線図	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
33	5	市道七瀬古牧線	全体	全路線白線が薄い	白線の引き直し	R6消雪パイプ設置工事後、白線の引き直し予定	市	継続中		H28,R3

【高社小学校 平岡地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
136	16	市道平岡10号線	JA平岡SS～高社大橋信号	歩道がない(完了) 冬季の日没で高学年下校時に暗くなる	歩道設置(完) 外灯設置	R3着手、R6歩道工完了、R7防犯灯対応予定	市	継続中	R01.10月追加(高社小学校)	R3,R7
152	17	市道若宮田麦線	金井	歩道がない	歩道設置	R4着手、R8工完了予定	市	継続中	(中野市)	R3

【高社小学校 科野地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
				なし						

【高社小学校 倭地区】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
				なし						

【豊田小学校、豊田中学校 (旧豊井小)】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
61	7	国道117	替佐信号	替佐信号に歩行者用の信号がなく渡るタイミングが難しい	歩行者用の信号	道路改良・歩道設置工事中、ポール設置済、通学指導	県	継続中	R3.9月対策済から戻り	
69	1	国道117	替佐～静間バイパス	交通量が多く、歩道が無い	道路改良、歩道設置	道路改良・歩道設置工事中、ポール設置済	県	継続中	R3.9月対策済から戻り	
101	14	市道上今井替佐停車場線	豊津(仲町)	歩道が無く、側溝に蓋がない	水路改修	R4水路改修着手(R6完了予定)、幅員確保	市	継続中		H24,R3

対策箇所一覧表

【南宮中学校】

□は令和7年度追加箇所

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
(4)	1	(一) 中野小布施線	北信総合病院西交差点 ～北信総合病院東交差点	歩道が無く、交通量も多い	道路改良・歩道設置	道路改良・歩道設置進捗中 R5外側線実施済	県	/	中野小と重複	H28,R3
(8)	2	(主) 須坂中野線	更科	歩道が無く、路側帯が狭い	歩道設置	一部歩道設置予定 R4設計、R5、6工事実施 R5外側線実施済	県	/	日野小と重複	H28,R3
161	6	市道中野5号線、西町21号線	信号中野駅入口～中野新井線踏切	歩道に段差あり	歩道設置	中野5号線：歩道設置（設計協議進行中）西町21号線：グリーンベルト設置予定	市	継続中	中野小と重複（中野市）	
163	7	市道西町22号線	西2丁目、吉田	幅員が狭い	道路改良	道路改良（設計協議進行中）、グリーンベルト設置予定	市	継続中	中野小と重複（中野市）	
206	8	市道下小田中29号線	中野プラスチック向い中野小布施線との三差路出口	市道側からの見通しが悪く、県道側歩道を歩く生徒が危険	カーブミラー又は植木の伐採	道路改良 水路蓋掛けによる車道幅確保	市			R7
207	9	(一) 中野小布施線、市道西町3号線、市道中野2号線	三水屋自転車店前交差点	一步通行解除に伴い、車両の通行が増え歩行者の横断が危険	信号設置	信号設置困難 通学指導	学校			R7
9	1	(一) 中野小布施線		幅員が狭く、自動車と自転車が接触する危険性がある	道路の拡幅	道路改良、歩道設置予定	県	/	延徳小と重複	R7

【中野平中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
208	8	市道平野7号線	平野さつきこども園北側出口	こども園からの車両の飛び出しが心配 水路蓋の凹凸による自転車の車道飛び出しが危険。	こども園前看板設置、水路改修	通学指導	市			R7

【高社中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)

【豊田小学校、豊田中学校】

通し番号	個別番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策内容	事業主体	進捗状況	備考	合同点検実施年度(直近)
69	1	国道117	替佐～静間バイパス	交通量が多く、歩道が無い	道路改良、歩道設置	道路改良・歩道設置工事中、ポール設置済	県	継続中	R3.9月対策済から戻り	