

中野市長 湯本隆英 様

令和7年度
中野市中央公民館トイレ改修アスベスト含有調査業務委託
報告書

作業環境測定機関登録番号 20-25

株式会社 科学技術開発センター

長野県長野市大字北長池字南長池境2058-3

郵便番号

電話番号

FAX番号



石綿障害予防規則 第3条第2項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書

中野市長 湯本隆英 様

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

1. 物件名称

物件名称	令和7年度 中野市中央公民館トイレ改修アスベスト含有調査業務委託
------	----------------------------------

2. お問い合わせ先

名称	株式会社 科学技術開発センター	代表者氏名	若林 恒雄 (印)
所在地	〒381-0025 長野県長野市大字北長池字南長池境 2058-3		
連絡担当者			

3. 分析内容

採取個所選定者			
採取者			
分析実施日	令和 7年10月24日	～	令和 7年10月30日

4. 分析結果

試料 No.	採取箇所及び建材名称	定性分析結果		石綿含有率	分析方法	別添 No.
		石綿の有無	石綿の種類			
1	中野市中央公民館 3階 男子トイレ 天井材(塗料・石膏ボード)	無	—	0.1%以下	JIS A1481-1	1
2	中野市中央公民館 3階 男子トイレ 壁材(タイル下地モルタル)	無	—	0.1%以下	JIS A1481-1	2
3	中野市中央公民館 3階 男子トイレ 床材(タイル下地モルタル)	無	—	0.1%以下	JIS A1481-1	3
4	中野市中央公民館 3階 男子トイレ 和式便器取付部防水材	無	—	0.1%以下	JIS A1481-1	4
5	中野市中央公民館 外壁材(塗材・下地モルタル)	無	—	0.1%以下	JIS A1481-1	5
	以下余白					

注) 石綿の種類の中には、次の記号で記載している。

Chr:クリソタイト Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト

1. 試料採取履歴

採取年月日	2025年10月23日	
採取箇所(建材名称)	天井材(塗料・石膏ボード)	
建物、配管設備、 機器等の名称及び用途	名称	中野市中央公民館
	用途	公民館
施工年及び建築物への 施工などを採用した年	-	
建物などの採取部位 及び場所	採取部位	3階 男子トイレ
	場所	長野県中野市三好町1-3-19
形状又は材質	塗材状+石膏ボード状	
試料の大きさ	4 cm ³	
採取方法	JIS A 1481-1 試料の採取法準拠	
採取者氏名	[Redacted]	
採取箇所選定者	[Redacted]	

2. 試料調製及び前処理の状況

調整及び前処理実施の有無	調整及び前処理の方法
有	灰化处理(条件:485℃、2時間)、酸処理(酸種類:2mol/L塩酸)

3. 分析データ

層	部位、形状	色	比率	石綿の有無	石綿の種類	石綿推定含有率
1	コーティング状塗材	灰	5%	無	-	-
2	紙状	淡茶	5%	無	-	-
3	石膏状	白	85%	無	-	-
4	紙状	淡茶	5%	無	-	-
***	*****	*****	***	*****	*****	*****

4. 不検出確定手順

<input type="radio"/> 行った	-	<input type="radio"/> 行わない
---------------------------	---	----------------------------

1. 試料採取履歴

採取年月日	2025年10月23日	
採取箇所(建材名称)	壁材(タイル下地モルタル)	
建物、配管設備、 機器等の名称及び用途	名称	中野市中央公民館
	用途	公民館
施工年及び建築物への 施工などを採用した年	-	
建物などの採取部位 及び場所	採取部位	3階 男子トイレ
	場所	長野県中野市三好町1-3-19
形状又は材質	タイル状+骨材含むセメント系固形状	
試料の大きさ	1 cm ³	
採取方法	JIS A 1481-1 試料の採取法準拠	
採取者氏名	[Redacted]	
採取箇所選定者	[Redacted]	

2. 試料調製及び前処理の状況

調整及び前処理実施の有無	調整及び前処理の方法
有	灰化处理(条件:485℃、2時間)、酸処理(酸種類:2mol/L塩酸)

3. 分析データ

層	部位、形状	色	比率	石綿の有無	石綿の種類	石綿推定含有率
1	タイル状	淡青+白	50%	無	-	-
2	骨材含むセメント系固形状	灰白	50%	無	-	-
***	*****	*****	***	*****	*****	*****
***	*****	*****	***	*****	*****	*****
***	*****	*****	***	*****	*****	*****

4. 不検出確定手順

<input type="radio"/> 行った	<input type="radio"/> 行わない
---------------------------	----------------------------

1. 試料採取履歴

採取年月日	2025年10月23日	
採取箇所(建材名称)	床材(タイル下地モルタル)	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	中野市中央公民館
	用途	公民館
施工年及び建築物への施工などを採用した年	-	
建物などの採取部位及び場所	採取部位	3階 男子トイレ
	場所	長野県中野市三好町1-3-19
形状又は材質	タイル状+骨材含むセメント系固形状	
試料の大きさ	2 cm ³	
採取方法	JIS A 1481-1 試料の採取法準拠	
採取者氏名	[Redacted]	
採取箇所選定者	[Redacted]	

2. 試料調製及び前処理の状況

調整及び前処理実施の有無	調整及び前処理の方法
有	灰化处理(条件:485°C、2時間)、酸処理(酸種類:2mol/L塩酸)

3. 分析データ

層	部位、形状	色	比率	石綿の有無	石綿の種類	石綿推定含有率
1	タイル状	灰茶+淡灰茶	70%	無	-	-
2	骨材含むセメント系固形状	濃灰	10%	無	-	-
3	骨材含むセメント系固形状	灰	10%	無	-	-
4	骨材含むセメント系固形状	灰白	10%	無	-	-
***	*****	*****	***	*****	*****	*****

4. 不検出確定手順

<input type="radio"/>	行った	-	行わない
-----------------------	-----	---	------

1. 試料採取履歴

採取年月日	2025年10月23日	
採取箇所(建材名称)	和式便器取付部防水材	
建物、配管設備、 機器等の名称及び用途	名称	中野市中央公民館
	用途	公民館
施工年及び建築物への 施工などを採用した年	-	
建物などの採取部位 及び場所	採取部位	3階 男子トイレ
	場所	長野県中野市三好町1-3-19
形状又は材質	固形状	
試料の大きさ	1 cm ³	
採取方法	JIS A 1481-1 試料の採取法準拠	
採取者氏名	[Redacted]	
採取箇所選定者	[Redacted]	

2. 試料調製及び前処理の状況

調整及び前処理実施の有無	調整及び前処理の方法
有	灰化处理(条件:485℃、2時間)、酸処理(酸種類:2mol/L塩酸)

3. 分析データ

層	部位、形状	色	比率	石綿の有無	石綿の種類	石綿推定含有率
1	固形状	黒	100%	無	-	-
***	*****	*****	***	*****	*****	*****
***	*****	*****	***	*****	*****	*****
***	*****	*****	***	*****	*****	*****
***	*****	*****	***	*****	*****	*****

4. 不検出確定手順

<input type="radio"/>	行った	-	行わない
-----------------------	-----	---	------

1. 試料採取履歴

採取年月日	2025年10月23日	
採取箇所(建材名称)	外壁材(塗材・下地モルタル)	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	中野市中央公民館
	用途	公民館
施工年及び建築物への施工などを採用した年	-	
建物などの採取部位及び場所	採取部位	外部
	場所	長野県中野市三好町1-3-19
形状又は材質	塗材状+骨材含むセメント系固形状	
試料の大きさ	1 cm ³	
採取方法	JIS A 1481-1 試料の採取法準拠	
採取者氏名	[Redacted]	
採取箇所選定者	[Redacted]	

2. 試料調製及び前処理の状況

調整及び前処理実施の有無	調整及び前処理の方法
有	灰化处理(条件:485°C、2時間)、酸処理(酸種類:2mol/L塩酸)

3. 分析データ

層	部位、形状	色	比率	石綿の有無	石綿の種類	石綿推定含有率
1	コーティング状塗材	白	5%	無	-	-
2	固形状	白	15%	無	-	-
3	骨材含む固形状	灰白+茶	50%	無	-	-
4	骨材含むセメント系固形状	灰白	30%	無	-	-
***	*****	*****	***	*****	*****	*****

4. 不検出確定手順

<input type="radio"/>	行った	-	行わない
-----------------------	-----	---	------